



Lehrschwimmbecken vorübergehend geschlossen

Das Lehrschwimmbecken Feldhof wurde aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen. Die Schliessung erfolgte aufgrund von kleinen Abplatzungen an der Decke. Fachleute ermitteln nun die Ursache.

Kleine Abplatzungen des Putzes an der Decke des Lehrschwimmbades Feldhof haben die Schulpflege Volketswil veranlasst, das Becken für den Schwimmunterricht vorübergehend zu schliessen. Für erste Untersuchungen wurde vor den Weihnachtsferien auch die darüberliegende Turnhalle Süd für den Unterricht gesperrt.

Fachleute untersuchen nun die Decke des Schwimmbades genauer. Eine erste Entwarnung kann aber bereits gegeben werden: Es besteht keine Einsturzgefahr. Somit kann der Turnunterricht seit Montag, 9. Januar 2017, wieder wie gewohnt in beiden «Feldhof»-Turnhallen stattfinden.

Wann das Lehrschwimmbecken wieder für den Schwimmunterricht freigegeben werden kann, ist abhängig vom Stand der Untersuchungen. Die Schulpflege informiert wieder, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Schulpflege Volketswil; Auskünfte: Rosmarie Quadranti, Schulpräsidentin, T 044 910 22 22,
e-mail: rosmarie.quadranti@schule-volketswil.ch